

# TRINAジェル製品 一時販売停止に関するご案内とお詫び

「TRINAジェル製品」の一部商品に関して硬化しない、硬化しにくいとの不具合が発生しております。(未硬化ジェルが直接皮膚に付着すると腫れ、かぶれ、接触性皮膚炎の恐れがございます。)

## 【現在不具合が確認されている品番】

**B002 B007 C011 #002 #005 #017 #024 #025 #027 #028 #045 #047  
#048 #052 #054 #056 #065 #083 #090 #094 #096 #099**

すべてのジェル製品に関して、原因調査と、仕様変更等のしかるべき対応の必要性を感じ、TRINAジェル製品の販売を**一時期停止**させて頂く運びとなりましたことをご案内させて頂くとともに、お詫び申し上げます。

合わせて、現在問題なくご使用頂いているお客様におきましては、下記注意事項を再度ご確認ください、ご使用ください。

1. UV電球に経年劣化がないか？(より安心して使用頂くには、LEDライトを推奨します)
2. 正しい塗布量で施術出来ているか？(TRINAジェル製品の特長として他製品と比較し、少量での伸びと発色を重視した設計になっております。ジェルを多く塗布し過ぎることも、硬化しづらい原因となります。)

\*詳細はTRINA HowToページ <http://trina.jp/how-to/> をご覧ください。

お客様には誠にご迷惑をおかけし恐縮ですが、上記事情につき何卒ご高察を賜り、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、再販時期に関しては現在未定でございますが、製品の安全確認に**2～3週間程度**要する予定です。こちらの内容に関しては順次ホームページにてお知らせさせていただきます。

## 記

対象商品 TRINAジェル製品すべて(ベースライン、カラージェル)

販売停止時期 2018年12月10日(月)より順次

お問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-59-1270